

## АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства  
при выявлении правообладателей ранее учтенных  
объектов недвижимости

"26" сентября 2023 г.

№ 607

Настоящий акт составлен в результате проведенного 26 сентября 2023 года в 11 часов 39 минута осмотра объекта недвижимости – лечебно профилактический корпус, с кадастровым номером 04:11:010359:15, расположенного по адресу:

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 207/1,

на земельном участке, расположенном по адресу:

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 207/1,

комиссией исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления - Администрация города Горно-Алтайска

в составе:

Есипова О.В. – главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»;

Кананиянова А.Е. - главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»;

Иродова М.В. – специалист по градостроительной деятельности отдела архитектуры и градостроительства МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»,

в отсутствии лица, выявленного в качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости – лечебно профилактический корпус, с кадастровым номером 04:11:010359:15, расположенный по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 207/1, утрачен.

Подписи членов комиссии: Есипова О.В.



Кананиянова А.Е.



Иродова М.В.

